

Non usare detersivi aggressivi. Un panno di cotone umido è idoneo per la maggior parte delle macchie. Non strofinare con forza. Rimuovere le macchie tamponando / assorbendo. Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detersivi non adatti o uso improprio.

I colori dei tessuti hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

OLOT/MIRASOL	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI
ALTEZZA	CM	140 CM
COMPOSIZIONE	%	75%CO 25%PL
MARTINDALE	CICLI	>24.000
PILLING	4	
MANUTENZIONE		

