

Non usare detergenti aggressivi. Un panno di cotone umido è idoneo per la maggior parte delle macchie. Non strofinare con forza. Rimuovere le macchie tamponando / assorbendo. Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detergenti non adatti o uso improprio.

I colori dei tessuti hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

ZEUS	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI
ALTEZZA	CM	140 CM
COMPOSIZIONE	%	100%PL
MARTINDALE	CICLI	>30.000
PILLING	4	
MANUTENZIONE		

